

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детским садом №10
«Семицветик»
Е.А. Сенченко
« В июня 2019 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 10

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик»

1.2. Адрес объекта: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2

1.3. Сведения о размещении объекта.

- отдельно стоящее здание три этажа, 6637,1 кв.м.

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19171 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ

текущего июнь-июль 2019 г., капитального - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик» (МБДОУ детский сад №10 «Семицветик»)

(полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2; телефон: (86341)2-27-02.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11 Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-я Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательных программ дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.3. Форма оказания услуг с пребыванием на объекте с 7:00 час до 19:00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: дети-инвалиды с ЗПР, ЗРР, атипичным аутизмом, нарушением слуха.

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка «Школа №2» и «Чистая вода»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м и 50 метров соответственно.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин и 3 минуты соответственно.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; установлены знаки дорожного движения.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды.</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов. «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями и зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	нет

	зданию (участок)						
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДУ	нет	ДЧ	ДП	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет

** Указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, так как в учреждении предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, бассейн находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках, и инвалидов по зрению. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими	Технические решения невозможны-организация альтернативной

				средствами реабилитации	формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка пандуса с дороги на тротуар	-	-
2	Вход (входы) в здание		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных полотен дверей разными цветами.		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Установка на лестничных маршах рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной краской. Выделение и оснащение одной из лестниц рельсовым пандусом.	Установка поручней на путях следования	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Установка поручней по периметру групповых помещений Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.	

5	Санитарно-гигиенические помещения		Установка держателей для костылей и других принадлежностей.	Установка поручней по боковым сторонам помещения Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			Обеспечение радиосвязи домофона на дверях.	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2023 годы
в рамках исполнения

плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Согласование с ООА Матвеево-Курганского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата на сайте МБДОУ
semicvetik10.m-kurgan.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1 Анкеты (информации об объекте) от «06» июня 20 19 г.,
2. Акты обследования объекта: № акта 10 от «06» июня 20 19 г
3. Решения Комиссии _____ от «06» июня 20 19 г



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик»
- 1.2. Адрес объекта 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание два этажа, 6637,1 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик» (МБДОУ детский сад №10 «Семицветик»
(полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-я Пятилетка, 104; телефон (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательных программ дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за детьми.
- 2.3. Форма оказания услуг: с пребыванием на объекте с 7:00 час до 19:00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов. инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития дети-инвалиды с ЗПР, ЗРР, атипичным аутизмом.

2.6. Плановая мощность. посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка Школа №2» и «Чистая вода».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м и 50 м соответственно

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин и 3 мин соответственно

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды.</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов. «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка рельефных и силуэтных указателей
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление входных полотен дверей разными цветами.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной краской. Выделение и оснащение одной из

		лестниц рельсовым пандусом. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней на путях следования.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка держателей для костылей и др. принадлежностей. Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
ООА Матвеево-Курганского района
Е.В. Орлова

« 06 » июня 2019 г.



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 10

Матвеево-Курганский район
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 06 » июня 2019 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик»
- 1.2. Адрес объекта 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта.
- отдельно стоящее здание два этажа, 6637,1 кв.м
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
~~наличие~~ прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня-июль 2019 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Семицветик» (МБДОУ детский сад №10 «Семицветик»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка Школа №2» и «Чистая вода».

описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 и 50 м соответственно

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин и 3 мин соответственно

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды.</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		4,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ		8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, так как в учреждении предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, так как на лестницах отсутствуют пандусы, нет тактильной маркировки по зданию. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, бассейн находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках, и инвалидов по зрению. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка рельефных и силуэтных указателей
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оформление

		входных полотен дверей разными цветами.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной краской. Выделение и оснащение одной из лестниц рельсовым пандусом. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней на путях следования.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка держателей для костылей и др. принадлежностей. Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ), не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023 г.г.**

в рамках исполнения _____ **плана** _____
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение условий доступности социального объекта.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. **согласование** с вышестоящей организацией (собственником объекта) с **ООА Матвеево-Курганского района;**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____,

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **на сайте МБДОУ** semicvetik10.m-kurgan.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-------------|
| 1 Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ | |

Руководитель рабочей группы

Заведующий Сенченко Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Зам. заведующего по ХР Маныч Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Зам. заведующего по ВМР Жилина Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Старший воспитатель Лобода Ю.Г.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Заместитель главного бухгалтера

МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «06» июня 2019 г № 10

I Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ детского сада №10 «Семицветик» 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2,3	Отсутствует пандус с дороги на тротуар	К	Установка пандуса с дороги на тротуар	Ремонт текущей
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-				
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-				
1.6	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,2,3	Не нуждается

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно полностью.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»**
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4,5,6,7				
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-				
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-				
2.5	Тамбур	есть	-	-	Отсутствуют поручни		Установка поручней	Инд. решение с ТСР
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		4,5,6,7	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К,С,Г	Установить информационные таблички о препятствиях	Ремонт текущей
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	нет	-	-				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К, О, С,Г	Установить предупредительную информацию о препятствиях, тактильные предупреждающие полосы	Ремонт текущей
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		8	Индивидуальное решение с ТСР
---	----	--	---	---------------------------------

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»; 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	9,10	Отсутствуют поручни	О	Установить поручни	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (К,О,Г,У)		9,10	Ремонт текущий

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»; 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»; 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2

Вариант III жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-				
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-				
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте МБДОУ детского сада №10 «Семицветик»
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Донецкая, 2
(наименование объекта, адрес)**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-				
6.2	Акустические средства	нет	-	-				
6.3	Тактильные средства	нет	-	-				
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается. ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов. не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φoto №5



Φoto № 6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10